



Transformateur et distributeur
en matériel et emballage
Tél : 01 60 26 83 53
www.s-e-p-t.fr

75 RN3
Le bois fleuri
77410
CLAYE SOUILLY
info@s-e-p-t.fr



Dimensions de sacs sous vide

1. Sac sous vide de conservation en 85 μ

Dimensions en mm
150 x 200
150 x 300
200 x 300
250 x 300
250 x 400
300 x 400
400 x 500
400 x 600



2. Sac sous vide de cuisson en 90 μ (Résistance jusqu'à 110°C)

Dimensions en mm
200 x 300
300 x 400
400 x 500
400 x 600

3. Sac sous vide métallisé en 82 μ

Dimensions en mm
150 x 200
200 x 300



Comment choisir la bonne dimension de sac ?

Avec une soudure de 7 mm de large sur 3 côtés, la largeur intérieure du sac s'obtient en retirant 14 mm des tailles indiquées ci-dessous (dimensions extérieures). En cas de doutes ou si vous souhaitez d'autres tailles de sacs, n'hésitez pas à nous consulter.