



**Transformateur et distributeur  
en matériel et emballage**  
**Tél : 01 60 26 83 53**  
[www.s-e-p-t.fr](http://www.s-e-p-t.fr)

75 RN3  
Le bois fleuri  
77410  
CLAYE SOUILLY  
[info@s-e-p-t.fr](mailto:info@s-e-p-t.fr)



## **SACS et HOUSSES VCI en stock**

### **1. Housse VCI**

Dimensions en mm	Épaisseur	Unité	Poids/unité	Conditionnement
600 + (2x200) x 1100	120μ	1000	246 kg	100 housses / rouleau
1000 + (2x440) x 1400	100μ	1000	490 kg	40 housses / rouleau
1250 + (2x420) x 1700	80 μ	1000	544 kg	50 kg
1270 + (2x440) x 1600	120μ	1000	768 kg	40 housses / rouleau
1270 + (2x540) x 2000	100 μ	1000	874 kg	40 housses / rouleau
1800 + (2x600) x 2600	100μ	1000	1451 kg	20 housses / rouleau

### **2. Sac à plat**

Dimensions en mm	Épaisseur	Unité	Poids/unité	Conditionnement
200 x 300	100μ	1000	11 kg	1500 s / carton
300 x 400	100μ	1000	22 kg	500 s / carton
400 x 400	100 μ	1000	30 kg	500 s / carton
400 x 700	100μ	1000	52 kg	250 s / carton

### **3. Sac à soufflet**

Dimensions en mm	Épaisseur	Unité	Poids/unité	Conditionnement
280 + (2x100) x 330	70μ	1000	21 kg	500 s / carton
280 + (2x100) x 330	100μ	1000	29 kg	500 s / carton
310 + (2x100) x 450	100 μ	1000	43 kg	500 s / carton
410 + (2x155) x 550	100μ	1000	74 kg	250 s / carton

